



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.”
Spółka z o.o. z siedzibą w Belchatowie
97-400 Belchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9**

tel. :44 634-90-00,44 633-83-08, 44 633-83-09,

fax: 44 634-90-05, 44 633-83-06

e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl

www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360

Wysokość kapitału zakładowego: 80 977 900,00 zł

Belchatów, dnia 2014-05-12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Budowa nowego oraz wymiana istniejącego rurociągu wody uzdatnionej pomiędzy halą odleźniaczy a zbiornikami, wraz z regeneracją komory zasuw”.

Nr sprawy: 5/SK/TUW/2014

Działając na podstawie §14 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Belchatowie udzielamy wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie:

Czy istnieje możliwość nie ingerowania w obecny stan posadzki (tzn. nie zrywanie istniejących płytek) oraz ograniczenie się jedynie do:

1. Zeszlifowanie lub odkucie nadlewek betonu i zanieczyszczeń występujących na istniejących płytkach.
2. Fazowanie podniesionych krawędzi płytek (mogących wpłynąć na jakość powłoki finalnej) poprzez ich szlifowanie tarczami diamentowymi.
3. Zachowanie istniejących spadków oraz nierówności (wybrzuszeń widocznych na powierzchni istniejących płytek).
4. Uzupelnienie do obecnego poziomu ubytków w posadce zaprawami naprawczymi typu PCC.
5. Oczyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni płytek (poprzez piaskowanie).
6. Aplikacja (natrysk) polimocznika jak w specyfikacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę wykonania technologii naprawy posadzki w komorze zasuw poprzez nie ingerowanie w obecny stan posadzki (tzn. nie zrywanie istniejących płytek) oraz ograniczenie się do:

1. Zeszlifowania lub odkucia nadlewek betonu i zanieczyszczeń występujących na istniejących płytkach.
2. Fazowania podniesionych krawędzi płytek (mogących wpłynąć na jakość powłoki finalnej) poprzez ich szlifowanie tarczami diamentowymi.
3. Zachowaniu istniejących spadków oraz nierówności (wybrzuszeń widocznych na powierzchni istniejących płytek).
4. Uzupelnieniu do obecnego poziomu ubytków w posadce zaprawami naprawczymi typu PCC.
5. Oczyszczeniu strumieniowo-ściernym powierzchni płytek (poprzez piaskowanie).
6. Aplikacji (natrysku) polimocznika jak w specyfikacji.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr Edward Olszewski